

## Inzulinske črpalki MiniMed™ Paradigm™ in MiniMed™ 508 Ranljivost na področju kibernetiske varnosti

Junij 2019

Referenčna številka pri podjetju Medtronic: FA875

Spoštovani uporabnik/uporabnica inzulinske črpalke,

ta dopis ste prejeli, ker je iz naših evidenc razvidno, da uporabljate inzulinsko črpalko Medtronic MiniMed™ Paradigm™ ali MiniMed™ 508. Ker je vaša varnost naša glavna skrb, vas obveščamo o potencialnem tveganju na področju kibernetiske varnosti.

### Potencialno tveganje na področju kibernetiske varnosti:

Inzulinske črpalki MiniMed™ Paradigm™ in MiniMed™ 508 preko radijske frekvence (RF) brezžično komunicirajo z drugimi napravami, kot so meritniki glukoze v krvi, oddajniki za glukozni senzor, naprave CareLink™ USB in daljinski upravljalniki.

Strokovnjaki za varnost so identificirali potencialno ranljivost na področju kibernetiske varnosti, povezano s temi inzulinskimi črpalkami. Obstaja možnost, da bi lahko nepooblaščena oseba s posebnimi tehničnimi veščinami in opremo potencialno poslala RF signale bližnji inzulinski črpalki ter s tem spremenila nastavitev in nadzirala dovajanje inzulina. To lahko vodi do hipoglikemije (če je doveden dodaten inzulin) ali hiperglikemije in diabetične ketoacidoze (če je dovedenega premalo inzulina).

**POMEMBNO:** Prejeli nismo nobenih prijav o tem, da bi nepooblaščene osebe spremnjale nastavitev ali nadzirale dovajanja inzulina.

### POTREBNI UKREPI:

Z ozirom na vašo varnost vam priporočamo, da izvedete naslednje previdnostne ukrepe:

- Svojo inzulinsko črpalko in z njo povezane naprave imejte vedno pod nadzorom.
- Nikomur ne povejte serijske številke svoje črpalke.
- Pozorno spremljajte vsa obvestila, alarme in opozorila na črpalki.
- Nemudoma prekličite vse nenačrtovane boluse.
- Natančno spremljajte raven glukoze v krvi in ustrezno ukrepajte.
- Črpalke ne povezujte s pripomočki in s programsko opremo, ki jih ni odobrila družba Medtronic.
- Odstranite svojo napravo CareLink™ USB iz svojega računalnika, kadar je ne uporabljate za prenos podatkov s svoje črpalke.
- Takoč poiščite zdravniško pomoč, če se pojavijo simptomi hude hipoglikemije ali diabetične ketoacidoze ali če sumite, da so se nastavitev inzulinske črpalke ali dovajanje inzulina nepričakovano spremenilo.

# Medtronic

Ti modeli črpalk SO občutljivi na to potencialno težavo:

## Inzulinska črpalka

Črpalke MiniMed™ Paradigm™ 512/712

Črpalke MiniMed™ Paradigm™ 515/715

Črpalke MiniMed™ Paradigm™ 522/722

Črpalke MiniMed™ Paradigm™ Veo 554/754 (programske razlike 2.5 in 2.6)

Črpalke MiniMed™ 508

Ti modeli črpalk **NISO** občutljivi na to težavo:

## Inzulinska črpalka

Črpalke MiniMed™ Paradigm™ Veo 554/754 s programsko opremo 2.7A ali novejšo

Da preverite, katero različico programske opreme uporablja vaša črpalka MiniMed™ Paradigm™ Veo 554/754, odprite okno STATUS:

- Da odprete okno STATUS, pritiskajte gumb ESC, dokler se ne pojavi okno STATUS.
- Če si želite prebrati več informacij v oknu STATUS, pritisnite puščico navzgor ali navzdol, da se pomaknete in si ogledate vse informacije.
- Da zapustite okno STATUS, pritiskajte gumb ESC, dokler okno STATUS ne izgine.

Črpalka MiniMed™ 640G

Črpalka MiniMed™ 670G

Vaša varnost in popolno zadovoljstvo sta naši glavni prioriteti. Predani smo nudenu varnih in učinkovitih terapij. Zahvaljujemo se vam za vaš čas in pozornost pri branju tega pomembnega obvestila.

**Kot vedno smo tu zato, da vas podpiramo. Če imate dodatna vprašanja ali potrebujete pomoč, vas prosimo, da pokličete tehnično podporo družbe Zaloker & Zaloker d.o.o. na številko 051 316 560.**

S spoštovanjem,

Zvezdana Ivanov

Vodja poslovne enote Diabetes

Medtronic Adriatic d.o.o.

[zvezdana.ivanov@medtronic.com](mailto:zvezdana.ivanov@medtronic.com)



**MEDTRONIC ADRIATIC** d.o.o.

Folnegovićeva 1c

10000 ZAGREB

2